

DATOS DEL VEHÍCULO

Responsable **JULIO ROBALINO ARGUELLO**

tipo	Turismo	Matrícula	0085HZZ
Marca	BMW	Modelo	420I
Bastidor	WBA4A11080GF92872	Kms.:	70177
		Antigüedad	01/10/2014

PIEZAS SUSTITUIDAS

- Filtro de aire - Filtro polen - 5w30 (5)

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

VEHICULO EQUIPADO CON CADENA DE DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO SEGUN CUADRO DIGITAL, ULTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS 70.177 KMS, DISPOSITIVOS NO ORIGINALES NO CUBIERTOS POR LA GARANTIA.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Motor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puesta a punto (encendido y alimentación)</li> <li>- Estado y tensión de correas</li> <li>- Arranque en frío</li> <li>- Pérdidas de aceite</li> <li>- Escapes</li> <li>- Revisión de Niveles</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Refrigeración</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveles</li> <li>- Estanqueidad</li> <li>- Funcionamiento Electros</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Embrague Caja Cambios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estanqueidad circuito embrague</li> <li>- Pérdida aceite (caja cambios)</li> <li>- Holguras selector velocidades y rótulas</li> <li>- Pomo y palanca</li> <li>- Nivel aceite</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Transmisiones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado guardapolvos y juntas</li> <li>- Holguras bujes</li> <li>- Nivel diferencial</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Dirección</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Holgura (volante - caña)</li> <li>- Rótulas y guardapolvos</li> <li>- Fugas tuberías</li> <li>- Nivel líquido</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Suspensión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silemblocks</li> <li>- Rótulas</li> <li>- Amortiguadores (estado y fugas)</li> <li>- Funcionamiento hidráulico</li> </ul> | <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Frenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delanteros Revisados: 50 % vida útil</li> <li>- Traseros Revisados: 70 % vida útil</li> <li>- Fugas de líquido: por Bombas, bombines, latiguillos</li> <li>- Accionamiento y regulación de: Freno de mano</li> <li>- Presión de pedal</li> <li>- ABS</li> <li>- Nivel de líquido</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Carrocería</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerraduras - seguros</li> <li>- Llaves - mando a distancia</li> <li>- Elevalunas</li> <li>- Techo cierre, capot y maletero</li> <li>- Tapón combustible</li> <li>- Asientos, guías y sujeción</li> <li>- Cinturones de seguridad</li> <li>- Llave rueda - herramientas</li> <li>- Gato</li> <li>- Matrículas</li> <li>- Retrovisores (interior y exterior)</li> <li>- Lunas</li> <li>- Quitasoles</li> <li>- Paragolpes</li> <li>- Reformas (enganches, etc)</li> <li>- Bisagras (holguras)</li> <li>- Bajos</li> <li>- Asideros</li> <li>- Pilotos, faros</li> <li>- Guanteras</li> <li>- Molduras embellecedores</li> <li>- Paneles interiores</li> </ul> | <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Luces - Mandos - Controles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luces exteriores</li> <li>- Luces interiores</li> <li>- Claxon</li> <li>- Limpia lavaparabrisas</li> <li>- Escobillas</li> <li>- Indicadores cuadro (autodiagnóstico, testigos, indicadores)</li> <li>- Luneta térmica</li> <li>- Ordenador</li> <li>- Carga alternador</li> <li>- Batería y bornes</li> <li>- Fusibles</li> <li>- Calefacción y mandos</li> <li>- Aire acondicionado</li> <li>- Equipo música</li> <li>- Antena</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Neumáticos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delanteros Revisados: 80 % vida útil</li> <li>- Traseros Revisados: 80 % vida útil</li> <li>- Ruedas RunFlat</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Reacondicionamiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petroleado, lavado de motor y compartimento</li> <li>- Lavado ruedas - llantas</li> <li>- Aspirado - lavado maletero e interior</li> <li>- Reacond. Interior (salpicadero, tapizados, panelas, maletero)</li> <li>- Abrillantar ruedas y burletes</li> <li>- Limpieza cristales y entradas puertas</li> <li>- Engrase bisagras</li> <li>- Alfombras - gomas de pedales</li> <li>- Etiquetas revisión</li> <li>- Lavado exterior</li> <li>- Abrillantado</li> <li>- Aspecto final</li> <li>- ITV en vigor</li> <li>- Prueba en carretera <b>JULIO ROBALINO ARGUELLO</b></li> </ul> |
|--|---|--|

El vendedor recomienda al consumidor, que durante el plazo de la garantía, someta el vehículo al uso, mantenimiento y revisiones, recomendadas por el fabricante o vendedor. Los techos eléctricos y/o panorámicos y cortinillas techo no están cubiertos por la garantía. Accesorios no originales no están cubiertos por la garantía. Revisión realizada por OcasiónPlus acorde con la antigüedad y kilometraje del vehículo.

**En Collado Villalba a 28 de diciembre de 2020**

EL VENDEDOR

EL CONSUMIDOR

Fdo.

Fdo.

Identificar objetivamente la situación y estado del vehículo, sin que deban hacerse referencias genéricas. Las recomendaciones de uso o mantenimiento no constituyen identificación de las características del vehículo.

Modelo de contrato redactado por GANVAM de compraventa de VO, declarado exento de cláusulas abusivas por el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y las CC.AA. del Estado Español. Resolución del 17 de mayo 2005.

De acuerdo con lo establecido por la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular OCASIÓNPLUS, S.L. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios.

Los datos incluidos podrán ser comunicados a Gestores Administrativos, Entidades Aseguradoras, Organismos de la Administración Pública con competencia en la materia y personas relacionadas directamente con el Responsable del fichero, con la finalidad de realizar las gestiones de compra venta del vehículo y el cambio de titularidad del mismo.

Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de OCASIÓN PLUS, S.L. sito en AVDA. JUAN CARLOS I, 30 - 28400 COLLADO VILLALBA - MADRID.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo:150, Incripción:1, Hoja:M 511731